



Uniwersytet  
Wrocławski

**Wydział Fizyki  
i Astronomii**  
Instytut Fizyki Doświadczalnej

pl. M. Borna 9  
50-204 Wrocław  
tel. +48 71 375 93 02, +48 71 328 73 65  
fax +48 71 328 73 65  
e-mail: sekr@ifd.uni.wroc.pl  
www.ifd.uni.wroc.pl

# **Elektrotechnika i elektronika (konspekt)**

**Franciszek Gołek** (golek@ifd.uni.wroc.pl)

[www.pe.ifd.uni.wroc.pl](http://www.pe.ifd.uni.wroc.pl)

## **Wykład 5.**

# **Obwody magnetyczne i podstawy elektromechaniki**

Przetworniki elektromechaniczne spotykamy w wielu dziedzinach techniki (od technik w medycynie do technik związanych z eksploracją kosmosu).

Zagadnienie obwodów magnetycznych jest jednym z fundamentalnych w opisie działania i przy projektowaniu przetworników elektromechanicznych.

Stałe pola magnetyczne wytwarzane są przez ładunek elektryczny w ruchu stacjonarnym, a ich efekt ujawnia się poprzez siłę jaką wywierają na każdy poruszający się ładunek elektryczny.

Zmienne pola magnetyczne, generowane przez niestacjonarny ruch ładunku działają na każdy, również nieruchomy, ładunek elektryczny.

W projektowaniu maszyn elektrycznych podstawę stanowią: prawo Faradaya

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

prawo Ampère'a

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$


i wzór Lorentza

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Dla obliczenia napięcia indukowanego w uzwojeniach maszyny stosujemy prawo Faradaya (ma ono zastosowanie również do obliczania strat związanych z prądami wirowymi).

SEM w uzwojeniu zawierającym  $N$  zwoi wynosi:

$$SEM = \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -k_w N \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -k_w N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$$



gdzie,  $\Phi$  strumień magnetyczny,  $\Psi = N\Phi$  strumień skojarzony (**flux linkage**), współczynnik  $k_w < 1$  uwzględnia fakt nie idealnego przenikania strumienia magnetycznego przez wszystkie zwoje.

**Przykład.** Zmienne pole magnetyczne o amplitudzie  $B_{\max} = 1 \text{ T}$ , częstotliwości  $50 \text{ Hz}$  przenika uzwojenie  $100$  zwoi o powierzchni przekroju  $0,01 \text{ m}^2$  i współczynnika uzwojenia  $k_w = 0,9$ . Oblicz wartość siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniu. Rozw. Z prawa Faradaya w postaci:

$$SEM = -\frac{d\Psi}{dt} = -k_w N \frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

mamy związek:  $SEM = -k_w N (d/dt)(BS \sin \omega t) =$   
 $-0,9 \cdot 100 (d/dt)(1 \text{ Vs/m}^2 \cdot 0,01 \text{ m}^2 \sin(2\pi 50 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t)) =$   
 $(-90\pi \text{ V}) \cos(314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t) = -283 \cos(314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot t) \text{ V}.$   
 Amplituda indukowanego napięcia wynosi zatem  $283 \text{ V}$ , a wartość skuteczna  $283/2^{0,5} \text{ V} = 200 \text{ V}.$

# Proste związki między jednostkami

Jednostką strumienia magnetycznego jest Weber (1 Wb), wyrażmy go przy pomocy innych jednostek:

$$d\Phi/dt = \text{SEM} \rightarrow \text{T} \cdot \text{m}^2/\text{s} = \text{V} \rightarrow \text{T} = \text{V} \cdot \text{s}/\text{m}^2$$

$$\text{Wb} = [\Phi] = [\text{B}] \cdot [\text{S}] = \text{T} \cdot \text{m}^2 = (\text{V} \cdot \text{s}/\text{m}^2) \cdot \text{m}^2 = \text{V} \cdot \text{s}.$$

Widać, że:  $\text{T} = \text{Wb}/\text{m}^2 = \text{V} \cdot \text{s}/\text{m}^2$

ale również 1 T mamy ze wzoru Lorentza:

$$\mathbf{F} = Q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{B} = \mathbf{F}/Q\mathbf{v} \rightarrow$$


$$[\text{B}] = \text{T} = \text{N}/(\text{C} \cdot \text{m}/\text{s}) = (\text{J}/\text{m})/(\text{A} \cdot \text{m}) =$$

$$(\text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{s})/(\text{A} \cdot \text{m}^2) = \text{V} \cdot \text{s}/\text{m}^2, \text{ zgadza się!}$$

Uogólnione przez Maxwella prawo Ampère'a zawiera pochodną czasową ze strumienia indukcji elektrycznej  $D$ .

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \quad \text{Całkując obie strony po powierzchni } S \text{ z brzegiem } l$$

$$\oint_l H \cdot dI = \int_S J \cdot dS + \frac{d}{dt} \int_S D \cdot dS = i(t) + \frac{d\psi_e}{dt}$$



Składnik ten:  $\frac{\partial D}{\partial t}$  oraz  $\frac{d}{dt} \int_S D \cdot dS$

stanowi tzw. prąd przesunięcia Maxwella i często w analizie maszyn elektrycznych pracujących przy niskich częstotliwościach jest pomijany.


**Przykład.** Oblicz prąd przesunięcia w warstwie izolacyjnej (między uzwojeniem a rdzeniem) o przenikalności  $\epsilon_r = 3$ , o grubości 0,3 mm i powierzchni 0,01 m<sup>2</sup>. Rdzeń jest uziemiony a w uzwojeniu pojawia się potencjału = 400Vsin(2π50/s t).  $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}$  F/m.

**Rozwiązanie.**  $E_{\max} = 400\text{V}/0,3\text{mm} = 1333\text{kV/m}$ ,  $D = \epsilon E = \epsilon_r \epsilon_0 E$ ,

$$D_{\max} = 3 \cdot 8,854 \cdot 10^{-12} \text{ As/Vm} \cdot 1333 \text{ kV/m} = 3,54 \cdot 10^{-5} \text{ As/m}^2 = 3,54 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$$
$$\Psi_e = S \cdot D = 0,01\text{m}^2 \cdot 3,54 \cdot 10^{-5} \text{ As/m}^2 \cdot \sin(314t) = 3,54 \cdot 10^{-7} \text{ As} \cdot \sin(314t)$$
$$d\Psi_e/dt = 314 \cdot 3,54 \cdot 10^{-7} \text{ A} \cos(314t) = 111 \cdot 10^{-6} \text{ A} \cos(314t) = 111 \mu\text{A} \cos(314t),$$

Wartość skuteczna prądu przez izolację wynosi:  $111 \mu\text{A}/2^{0,5} = 78,6 \mu\text{A}$   
– niewiele (mała pojemność i niska częstotliwość to i małe prądy przeładowywania!).

Obliczmy siłę oddziaływania dwóch prostoliniowych i równoległych przewodów z prądem.



Ponieważ linie pola magnetycznego wytwarzanego przez każdy z przewodów z osobna są symetrycznymi kołami możemy łatwo uzyskać z prawa Ampère'a równość:  $2\pi r B_{12} = \mu_o I_1$  i podobnie  $2\pi r B_{21} = \mu_o I_2$ .

Siła działająca na przewód z prądem  $I_2$  wyniesie  $F_{12} = B_{12} I_2 l$  po podstawieniu  $\mu_o = 4\pi 10^{-7} \text{H/m}$  i wartości  $B_{12} = \mu_o I_1 / (2\pi r)$  otrzymamy:

$F_{12} = 2 I_1 I_2 l 10^{-7} / r$  N. Identycznie otrzymujemy  $F_{21}$ , jej wartość jest identyczna z  $F_{12}$  ale zwrot przeciwny (i nic dziwnego, akcja równa jest reakcji ze znakiem przeciwnym).



# Obwód Magnetyczny

Obwodem magnetycznym nazywa się zamkniętą drogę, po której przebiega strumień magnetyczny, drogą tą zwykle jest materiał o dużej przenikalności magnetycznej przyczyniając się do uzyskania dużej indukcji magnetycznej. Analizując układ w którym prąd przesunięcia  $dD/dt$  jest zerowy lub do pominięcia możemy korzystać z **prawa Ampère'a** w postaci:

$$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \longrightarrow \nabla \times H = J \longrightarrow \oint_l H \cdot dl = \int_s J \cdot dS$$

z której wynika, że całka po krzywej zamkniętej z natężenia pola magnetycznego równa jest sumie (całce z) prądów przenikających powierzchnię rozpiętą na tej krzywej. W przypadku uzwojeń maszyn elektrycznych sumą tą jest tzw. **przepływ**  $\Theta = NI$ , nazywany też siłą magnetomotoryczną (SMM =  $F_m$ ) i wyrażany w amperach bo  $N$  – liczba zwoi jest wielkością niemianowaną. Jest to iloczyn natężenia prądu i ilości zwoi z tym prądem otoczonych krzywą całkowania pola  $H$ . Stwierdzenie to nazywamy **prawem przepływu**.

$$\text{Przepływ} = \text{Siła SMM} = F_m = NI = \Theta = \oint_l H \cdot dl \approx H l_{\text{średnie}}$$

Pomiędzy natężeniem pola magnetycznego  $\mathbf{H}$  i indukcją magnetyczną  $\mathbf{B}$  istnieje związek:

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} = \mu_r\mu_0\mathbf{H} \text{ [Wb/m lub T]}$$

gdzie  $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{H/m}$  – przenikalność próżni,


a  $\mu_r$  - przenikalność względna materiału (względem próżni).

**Olbrzymia wartość  $\mu_r$  materiałów ferromagnetycznych oznacza możliwość uzyskiwania dużych gęstości pól indukcji magnetycznej  $\mathbf{B}$  przy małym prądzie w strukturach elektromagnetycznych.** W konsekwencji wiele elektromechanicznych urządzeń zawiera rdzenie wykonane z takich materiałów celem osiągnięcia odpowiednio dobrych parametrów.

Koncentrowanie się silnego pola indukcji  $\mathbf{B}$  w materiałach o dużej przenikalności jest **analogiczne do koncentrowania się natężenia prądu**

elektrycznego w materiałach (i obwodach) o dużej przewodności.

Material	$\mu_r$
Powietrze	1
Stal	4000
Żelazo	5195
Permaloj	100 000



Rozkład gęstości strumienia pola magnetycznego (czyli indukcji  $\mathbf{B}$ ) w materiale o dużej przenikalności magnetycznej  $\mu$ .

# Prosty obwód magnetyczny: rdzeń wąska szczelina.

Zakładając, że rozproszenie strumienia poza rdzeń i szczelinę jest znikome możemy napisać:

$$\Phi = \mathbf{B}_1 \mathbf{S}_1 = \mathbf{B}_2 \mathbf{S}_2 = \mathbf{B}_3 \mathbf{S}_3 = \dots = \mu_1 \mathbf{H}_1 \mathbf{S}_1 = \mu_2 \mathbf{H}_2 \mathbf{S}_2 = \dots = \mu_n \mathbf{H}_n \mathbf{S}_n$$

Dla średniej linii indukcji magnetycznej (linia przerywana) prawo przepływu implikuje:  $\mathbf{H}_1 l_1 + \mathbf{H}_2 l_2 + \dots + \mathbf{H}_n l_n = \mathbf{NI} = \Theta$ . Postać tej równości (patrz napięciowe prawo Kirchhoffa) upoważnia do tego, że  $\mathbf{H}_n l_n$  – nazywamy spadkami potencjału (napięcia) magnetycznego,  $\mathbf{NI}$  – (SMM) jest siłą magnetomotoryczną, Podstawiając  $\Phi/(\mu_n \mathbf{S}_n)$  za  $\mathbf{H}_n$  otrzymamy:

Otrzymana równość jest **prawem Ohma dla obwodu magnetycznego**, w którym


$R_m = \mathbf{NI}/\Phi$  – nazywamy **reluktancją**,

$$[R_m] = [\mathbf{NI}/\Phi] = \text{A/Vs} = 1/\text{H}$$

$G_m = \Phi/\mathbf{NI}$  – nazywamy **permeancją**,

jest to odwrotność reluktancji.

Strumień  $\Phi$  jest tu odpowiednikiem natężenia prądu. Z prawa Ohma dla obwodu magnetycznego wynika, że dla danego przepływu  $\Theta = \mathbf{NI}$  duży strumień  $\Phi$  w obwodzie uzyskujemy przy małych wartościach  $R_m$ . Małe wartości  $R_m$  wykazują materiały o dużym współczynniku przenikalności magnetycznej  $\mu$ . Zatem nic dziwnego, że głównym oporem magnetycznym, **reluktancją**, w obwodach magnetycznych są szczeliny powietrzne.



$$\frac{\Phi l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{\Phi l_2}{\mu_2 S_2} + \dots + \frac{\Phi l_n}{\mu_n S_n} = \mathbf{NI}$$

$$\Phi = \frac{\mathbf{NI}}{\frac{l_1}{\mu_1 S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 S_2} + \dots + \frac{l_n}{\mu_n S_n}} = \frac{\mathbf{NI}}{\sum_{i=1}^n R_{mi}}$$

# Analogie między obwodami elektrycznymi i magnetycznymi

## Obwód magnetyczny

## Obwód elektryczny

Natężenie pola magnetycznego,  $H$

Siła magnetomotoryczna,  $\mathcal{F}_m = NI$

Strumień magnetyczny,  $\phi$

Gęstość strumienia magnetycznego,  $B$

Reluktancja,  $\mathcal{R}_m$

Przenikalność,  $\mu$

Natężenie pola elektrycznego,  $E$

Siła elektromotoryczna,  $v$

Prąd,  $i$

Gęstość prądu,  $J$


Rezystancja,  $R$

Przewodność właściwa,  $\sigma$

W uproszczonej i często stosowanej analizie przyjmowane są następujące założenia:

- a) Strumień znajduje się całkowicie w rdzeniu i wszystkie zwoje obejmują cały strumień magnetyczny.
- b) Gęstość strumienia (indukcja magnetyczna) jest stała na całym przekroju rdzenia.

**Przykład.** Oblicz strumień  $\Phi$ , gęstość strumienia  $B$  i natężenie pola magnetycznego  $H$  w obwodzie magnetycznym obok z rdzeniem o przenikalności  $\mu_r = 1000$ . Obliczamy stosując założenia, że pole w rdzeniu jest jednorodne i nie opuszcza rdzenia – przenika wszystkie zwoje.



**Rozwiązanie.**

Siła magnetomotoryczna  $F_m = Ni = 500 \times 0,1 \text{ A} = 50 \text{ Az}$  (albo  $50 \text{ A}$ ).

Średnia droga strumienia magnetycznego  $l = 4 \times 0,09 \text{ m} = 0,36 \text{ m}$ .

Pole przekroju poprzecznego rdzenia  $A = 0,01 \text{ m} \times 0,01 \text{ m} = 0,0001 \text{ m}^2$

Reluktancja  $R_m = l/(\mu A) = l/(\mu_r \mu_0 A) = 0,36 / (1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 0,0001) = 2,865 \cdot 10^6 \text{ Az/Wb}$ .


Strumień magnetyczny  $\Phi = F_m / R_m = (50 \text{ Az}) / (2,865 \cdot 10^6 \text{ Az/Wb}) = 1,75 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ .

Gęstość strumienia  $B = \Phi / A = (1,75 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}) / (0,0001 \text{ m}^2) = 0,175 \text{ Wb/m}^2 = 0,157 \text{ T}$ .


Natężenie pola magnetycznego  $H = B / \mu = B / (\mu_r \mu_0) = (0,175 \text{ Wb/m}^2) / (1000 \times 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}) = 139 \text{ Az/m}$ .

Zastosowane uproszczenia jak widać pozwalają na łatwe wyliczenie przybliżonych wielkości i analizę układu. W projektowaniu wymagana jest jednak większa precyzja i rozwiązywanie równań

3-wymiarowych.



**Przykład.** Oblicz prąd w uzwojeniu zawierającym **95** zwoi, zapewniający amplitudę indukcji magnetycznej (przebiegu sinusoidalnego) w szczeliny powietrznej  $\mathbf{B}_{sz} = 0,82 \text{ T}$  w pewnej maszynie elektrycznej. W obliczeniach założyć, że przenikalność rdzenia magnetycznego jest  $\mu_{Fe} = \infty$  nieskończona w porównaniu z przenikalnością powietrza  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ . Szerokość szczeliny wynosi 3,5 mm. Obliczyć reluktancję szczeliny przy  $a = b = 0,1 \text{ m}$ .



### Rozwiązanie.

Przy założeniu  $\mu_{Fe} = \infty$ , reluktancja rdzenia wynosi zero, podobnie spadki potencjału magnetycznego  $H_n l_n$  w obszarze rdzenia są równe zero. Zatem cała siła magnetomotoryczna  $NI = \Theta$  odkłada się

$$\text{w szczelinie: } \mathbf{NI} = \mathbf{H}_{sz} \mathbf{l}_{sz} = (\mathbf{B}_{sz} / \mu_{sz}) \mathbf{l}_{sz} =$$

$$(0,82 / (4\pi \cdot 10^{-7})) (3,5 \cdot 10^{-3}) \text{ A (lub Az)}$$

$$\mathbf{I} = \mathbf{\Theta} / \mathbf{N} = (0,82 / (4\pi \cdot 10^{-7} \times 95)) 3,5 \cdot 10^{-3} = 24 \text{ A} - \text{ jest to}$$



amplituda natężenia prądu.

Aby obliczyć reluktancję szczelin należy oszacować efektywny jej przekrój, w tym celu przyjmuje się, że przekrój szczeliny


$$S'_{sz} = (a + l_{sz}) \times (b + l_{sz}) \rightarrow \mathbf{R}_{m\ sz} = \mathbf{l}_{sz} / (\mu_0 S'_{sz})$$

W praktyce od około 70 do 90% całej siły magnetomotorycznej spada w szczeliny, zatem dla dokładnych obliczeń jednak należy uwzględnić pozostałe 10 do 30% spadku mającego miejsce w

rdzeniach maszyn elektrycznych.



**Przykład.** Mając układ magnetyczny z dwoma szczelinami jak na rysunku, przedstawić układ zastępczy.



**Rozwiązanie.**

Przy założeniu  $\mu \Rightarrow \infty$ , reluktancja rdzenia jest do zanedbania – wynosi zero.

Siła magnetomotoryczna  $F_m = SMM = Ni$ ,

Reluktancje wynoszą:

$$R_{m\ sz1} = l_{sz1} / (\mu_0 S_{sz1}),$$


$$R_{m\ sz2} = l_{sz2} / (\mu_0 S_{sz2}),$$

Strumień magnetyczny w szczelinie 1:

$$\Phi_1 = Ni / R_{m\ sz1} = Ni \mu_0 S_{sz1} / l_{sz1}$$


$$\Phi_2 = Ni / R_{m\ sz2} = Ni \mu_0 S_{sz2} / l_{sz2}$$

Całkowity strumień:  $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$





**Przykład.** Posługując się układem na rysunku i prawami Kirchhoffa wyprowadzić wzór na energię gromadzoną w indukcyjności  $L$ .



Rozwiązanie.

Po włączeniu wyłącznika, z II prawa Kirchhoffa mamy:  $U = Ri + L(di/dt)$ . Mnożąc tę równość stronami przez „ $idt$ ” otrzymujemy:  $Uidt = Ri^2dt + Lidi$ . Iloczyn  $Uidt$  jest porcją energii traconej przez źródło napięcia  $U$  w czasie  $dt$ , iloczyn  $Ri^2dt$  jest energią zamienianą na ciepło w rezystorze  $R$  w czasie  $dt$ , iloczyn  $Lidi$  jest energią gromadzoną w indukcyjności  $L$  w czasie  $dt$ . Całkowitą energię zgromadzoną w polu magnetycznym cewki  $W_L$  otrzymamy całkując iloczyn  $Lidi$  od zerowej wartości prądu do wartości ustalonej  $I = U/R$ .

$$W_L = \int_0^I Lidi = \frac{LI^2}{2}$$


Wymiar  $[W_L] = [L][I^2] = 1(\text{Vs/A}) \text{ A}^2 = 1\text{VAs} = 1\text{J}$ .

Podobieństwo wzoru na energię  $W_L$  do wzorów na energię kinetyczną w układach mechanicznych  $mv^2/2$  lub  $J\omega^2/2$  jest podstawą do modelowania analogowego (symulacji) układów mechanicznych za pomocą układów elektrycznych. Indukcyjność w obwodzie elektrycznym jest elementem wykazującym inercję (bezwładność).



# Siła przyciągania elektromagnesu

W wielu urządzeniach elektromagnesy są stosowane w celu wytworzenia odpowiedniej siły. Spotykamy elektromagnesy w podnośnikach elektromagnetycznych służących do podnoszenia ciężarów czy w stycznikach i przekaźnikach do przesterowania styków. Podczas przemieszczania zwory wykonywana jest praca z użyciem pewnej siły  $F$ .



Praca ta równa jest zmianie energii pola magnetycznego elektromagnesu.

**Energia pola magnetycznego wyraża się przez:**  $W_m = Li^2/2$ .


Indukcyjność z definicji występuje w wyrażeniu na indukowaną siłę elektromotoryczną  $E = -L(di/dt)$ , ale też z prawa Faradaya otrzymujemy  $E = -N(d\Phi/dt)$ , gdzie  $N$  jest liczbą zwoi otaczających strumień  $\Phi$ . Z analizy obwodów magnetycznych pamiętamy, że  $\Phi = Ni/R_m = Ni\mu S/l$  dla prostego układu magnetycznego bez szczeliny.

Zatem możemy zapisać  $E = -L(di/dt) = -N(d\Phi/dt) = -(N^2\mu S/l)(di/dt)$ , z czego wynika, że  $L = N^2\mu S/l$ . Więc energia pola magnetycznego daje się zapisać jako

$W_m = (N^2\mu S/l) i^2/2$ . Wykorzystajmy jeszcze związek między indukcją magnetyczną  $B$  a prądem  $i$ :  $\mu H = \mu Ni/l$ ;  $B = \mu Ni/l$  i wstawmy za  $i$  wyrażenie  $i = Bl/(\mu N)$  do wzoru na  $W_m$ .  $W_m = (N^2\mu S/2l) (Bl)^2/(\mu N)^2 = B^2Sl/(2\mu) = B^2V/(2\mu) = HBV/2$ . Warto odnotować, że energia pola magnetycznego to iloczyn  $B^2$  i objętości przestrzeni, w której rezyduje indukcja  $B$ , podzielony przez  $2\mu$ . Aby z tego wyrażenia obliczyć siłę zastosujemy rozumowanie:  $dW = (dW/dl)dl = Fdl$ :  $F = dW_m/dl$

~~$F = B^2S/(2\mu)$~~  bo ze zmianą  $l_{st}$  zmienia się  $B!!!$

# Energia elektromagnesu gdy szczelina jest zerowa.



$$W_m = Li^2/2$$

$$E = -L(di/dt) \quad E = -N(d\Phi/dt) \quad \Phi = Ni/R_m = Ni\mu S/l$$

$$E = -L(di/dt) = -N(d\Phi/dt) = -(N^2\mu S/l)(di/dt)$$

$$L = N^2\mu S/l.$$

$$W_m = (N^2\mu S/l) i^2/2$$

$$H = Ni/l; \quad B = \mu Ni/l \quad \rightarrow \quad i = Bl/(\mu N)$$

$$W_m = (\cancel{N^2\mu S/2l}) (Bl)^2/(\cancel{\mu N})^2 = B^2Sl/(2\mu) = \underline{B^2V/(2\mu)} = HBV/2$$


$$W_m = B^2V/(2\mu)$$

$$dW = (dW/dl)dl = Fdl \quad \rightarrow \quad F = dW_m/dl$$

**Przykład;**

**Wyprowadzić wyrażenie na siłę elektromagnesu.**

*Szczelina jest niezerowa.*



$$W_m = Li^2/2$$

$$E = -L(di/dt) \quad E = -N(d\Phi/dt) \quad \Phi = Ni/R_m$$

$$E = -L(di/dt) = -N(d\Phi/dt) = -(N^2/R_m)(di/dt) \quad R_m = l_{rdz}/\mu S + l_{sz}/\mu_o S$$


$$L = N^2/(l_{rdz}/\mu S + l_{sz}/\mu_o S)$$

$$W_m = N^2/(l_{rdz}/\mu S + l_{sz}/\mu_o S) i^2/2$$

$$F = dW_m/dl_{sz} = \frac{-N^2 i^2/2}{(l_{rdz}/\mu S + l_{sz}/\mu_o S)^2 \mu_o S}$$

# Indukcja wzajemna

określa sprzężenie magnetyczny między uzwojeniami powodowane ich wzajemną bliskością i orientacją.



Indukcja wzajemna oznaczana jest symbolem  $M$  i zdefiniowana równością:

$$u_b = M di_a/dt$$

Kropki na rysunku (i na schematach) oznaczają końcówki cewek o zgodnej polaryzacji (zgodnej fazie napięć).

W cewce, gdy płynie przez nią prąd zmienny, indukowane jest też napięcie za sprawą samoindukcji.

$$u_a = L_a di_a/dt$$


Zatem napięcie (Theveninowskie) wymuszające prąd  $i_a$  gdy zaciski uzwojenia wtórnego są rozwarte spełnia równość:

$$u_{Ta} = i_a R + L_a di_a/dt.$$

Gdy w uzwojeniu wtórnym popłynie prąd to napięcie wymuszające ma do pokonania jeszcze jedno obciążenie i w zakresie liniowym całego układu mamy

$$u_{Ta} = iR + L_a di_a/dt + M di_b/dt.$$

**Czy można analizować układy sprzężone przy pomocy układów zastępczych? Owszem, można to robić stosując tzw. źródła zależne (źródła sterowane):**



$$\varepsilon_1 = -L_1 di_1/dt \pm M di_2/dt$$

$$\varepsilon_2 = -L_2 di_2/dt \pm M di_1/dt$$


Pierwszy człon po prawej stronie obu równań pochodzi od samoindukcji danej cewki, a drugi od jej indukcyjności wzajemnej z drugą cewką. Znak drugiego członu, zależnie od sposobu w jaki strumień magnetyczny jednej cewki przenika drugą. Oczywiście w obszarze liniowym napięć i prądów analizowanego układu dopisywane równania (np. jak zależy dana siła EM od prądu w innej części układu) są liniowe.

Dla przebiegów sinusoidalnych, w zapisie zespolonym mamy zamianę pochodnej na mnożenie:

$$\pm M di_2/dt = \pm j\omega M i_2$$

$$\pm M di_1/dt = \pm j\omega M i_1$$

Oprócz indukcyjności wzajemnej mogą też występować pojemności wzajemne. Taką sytuację można spotkać w wiązkach



przewodów elektrycznych czy w lampach elektronowych, gdzie występuje wiele elektrod jedna obok drugiej. Jeżeli na jedną z takich elektrod wprowadzany jest ładunek elektryczny to jego pole wyindukuje pewien rozkład ładunku na pozostałych i będzie wpływać na ich potencjały elektryczne.


W układach wysokich częstotliwości takie pojemności mogą stanowić małą impedancję ( $1/j\omega C$ ) i znaczną konduktancję:  $j\omega C$ ) odpowiedzialną za przenikanie sygnałów pomiędzy obwodami elektrycznymi. Innymi słowy pojemności wzajemne (czasem bardzo niepożądane) mogą sprzęgać ze sobą odizolowane od siebie obwody elektryczne.

# Liniowy sensor położenia z transformatorem różnicowym.

W układzie obok od położenia ruchomego rdzenia zależą wartości indukcji wzajemnych dwóch uzwojeń wtórnych z uzwojeniem pierwotnym -  $M_1$  i  $M_2$ .

Uzwojenia wtórne 1 i 2 są połączone szeregowo ale w taki sposób, że ich siły elektromotoryczne są w przeciwfazie:  $u_{out} = (M_1 - M_2)di/dt$ .

Gdy w uzwojeniu pierwotnym mamy wymuszenie sinusoidalne to amplituda sygnału wyjściowego  $u_{out}$  będzie zależała od położenia rdzenia. W pozycji zerowej  $u_{out}$  będzie równe zero. Sensory położenia tego typu są projektowane tak aby  $M_1 - M_2$  było liniową funkcją przemieszczenia.




Reluktancyjny sensor przemieszczenia i prędkości.

Bardzo prostym w działaniu jest sensor w postaci magnesu trwałego z nawiniętym na nim uzwojeniem.

Kiedy ferromagnetyczne klocki przelatują między biegunami magnesu trwałego zmienia się strumień magnetyczny. Dzieje się tak ponieważ reluktancja

obwodu magnetycznego maleje gdy klocek ferromagnetyczny zmniejsza rozmiary szczeliny i rośnie gdy klocek opuszcza bieguny magnesu trwałego. W uzwojeniu pojawia się siła elektromotoryczna zgodnie z prawem Faradaya:  $e = -d\Phi/dt$ .





# Energia i ko-energia

W praktyce często (zwłaszcza w zakresie większych natężeń pola magnetycznego) zależność pomiędzy strumieniem skojarzonym  $\Psi$  a natężeniem prądu jest nieliniowe.

Wynika to z faktu, że materiały ferromagnetyczne (z których wykonywane są rdzenie magnetyczne) mają w tym względzie nieliniowe charakterystyki.


W konsekwencji **indukcyjność  $L$** , nie **może być stała**, ale zależy od natężenia pola magnetycznego i proste wyrażenie  $U = L di/dt$  ze stałym  $L$  nie może być stosowane swobodnie. Wówczas dogodniej jest opierać analizę na bilansie energetycznym.

Energia magnetyczna  $W_{\text{mag}}$  możemy wyrazić jako całkę z mocy  $p = ei$  – gdzie siła elektromotoryczna  $e = d\Psi/dt$ ,  $e = d(k_w N\Phi)/dt$ , czyli:

$$W_{\text{mag}} = \int e i dt' \quad \text{lub:}$$

$$W_{\text{mag}} = \int (d\Psi/dt) i dt' = \int i d\Psi'$$

$$W'_{\text{mag}} = i \Psi - W_{\text{mag}} \quad \text{– to dopełnienie nazywamy ko-energią}$$



Nieliniowa zależność między strumieniem skojarzonym a natężeniem prądu.

**Przykład.** Wyliczyć energię i ko-energię oraz przyrostową liniową indukcyjność  $L_{\Delta}$  cewki z rdzeniem. Wyliczyć również napięcie na zaciskach cewki mając dane: zależność między prądem a strumieniem skojarzonym  $\Psi$  w postaci  $i = \Psi + 0,5 \Psi^2$ ; nominalną wartość  $\Psi = \Psi_0 = 0,5 \text{ Vs}$ ;  $R = 1 \Omega$ ;  $i(t) = 0,625 + 0,01\sin(400t)$ .

**Rozwiązanie.** 1) Energia i ko-energia:  $W_{\text{mag}} = \int i d\Psi' = \int (\Psi + 0,5\Psi^2) d\Psi' = \Psi^2/2 + \Psi^3/6$ , podstawiając do tego wyrażenia nominalną wartość strumienia skojarzonego  $\Psi_0 = 0,5 \text{ Vs}$  otrzymujemy:

$$W_{\text{mag}}(\Psi = \Psi_0) = 0,5^2/2 + 0,5^3/6 = 0,1458 \text{ J.}$$

$W'_{\text{mag}} = i\Psi - W_{\text{mag}}$ ,  $i = \Psi_0 + 0,5 \Psi_0^2 = 0,5 + 0,5(0,5)^2 = 0,625 \text{ A}$ . Zatem

$$W'_{\text{mag}} = 0,625(0,5) - 0,1458 = 0,1667 \text{ J.}$$

2) Indukcyjność przyrostowa  $L_{\Delta} = d\Psi/di = 1/(di/d\Psi) = 1/[(d/d\Psi)(\Psi + 0,5\Psi^2) = 1/(1 + \Psi)$  w otoczeniu  $\Psi_0 = 0,5 \text{ Vs}$ ,  $L_{\Delta} = 1/(1 + 0,5) = 0,667 \text{ H}$  (w otoczeniu  $i = 0,625 \text{ A}$ ).

3)  $u = iR + L_{\Delta} di/dt = [0,625 + 0,01\sin(400t)] \times 1 + 0,667 \times 4\cos(400t) = 0,625 + 0,01\sin(400t) + 2,667\sin(400t + 90^\circ) = 0,625 + 2,667\sin(400t + 89,8^\circ)$ .


Ten przykład ilustruje możliwość linearyzacji równań w zagadnieniach, w których zmiany pewnej wielkości (tu prądu  $\Delta i = 0,01 \text{ A}$ ) są małe w porównaniu do wartości stałej wokół której te zmiany zachodzą (tu  $i_0 = 0,625 \text{ A}$ ).

# Elektrotechnika i elektronika Lista 05.


1) Wychodząc z wyrażień na napięcie na zaciskach uzwojenia:  $u = Nd\Phi/dt$  i  $u = Ldi/dt$  pokazać, że  $L = N^2/R_m$ . Gdzie reluktancja  $R_m = Ni/\Phi$ .

2) Mając dane układu magnetycznego pokazanego obok:  $N = 1000$  zwoi,  $i = 10$  A,  $\mu_r \rightarrow \infty$ ,  $l_{sz} = 0,01$  m,  $S_{sz} = 0,1$  m<sup>2</sup>.

Oblicz strumień magnetyczny i gęstość strumienia w szczelinie.



3) Określić indukcyjność i magazynowaną energię magnetyczną w układzie obok.



4) Zakładając, że w szczelinie układu z zadania 3 występuje indukcja magnetyczna (gęstość strumienia magnetycznego)  $B(t) = 0,6 \sin(314t)$  Wb/m<sup>2</sup>, Oblicz indukowane napięcie na uzwojeniu.

5) Oblicz siłę z jaką układ z zadania 3 „stara się” zmniejszyć szczelinę.